


## Messumformer für Druck SHD 1

Produktfoto:




Maßzeichnung:



### Technische Daten:

Messbereiche: ..... siehe Tabelle  
 Temperaturbereich: ..... -40...+150°C  
 Druckanschluss: ..... G1/4" / G1/2", hinten dichtend,  
                        nach DIN 3852,  
                        Form E, optional mit Adapter  
                        auch G 1/2" DIN 16288  
 Druckart: ..... relativ  
 Messprinzip: ..... Keramik Al2 O3  
                        piezoresistiv  
 Montage: ..... direkt auf Druckleitung  
 messstoffberührende Teile: ..... Keramik Al2 O3  
                        Stahl 1.4305  
 Versorgungsspannung: ..... 8...30V DC bei Ausgang 4...20mA;  
                        16...33V AC bei Ausgang 0...10V  
 Ausgangssignal: ..... 0...10V Dreileiter,  
                        Bürde >10kOhm/ <100nF  
                        4...20mA Zweileiter  
                        Bürde < Speisespannung [Ohm]  
                        0,02 A  
 Ansprechzeit: ..... 2ms  
 Klasse: ..... < +/- 0,3% FS  
 Gesamtfehler: ..... < +/- 0,3% FS  
 Überlastbereich: ..... 2,5 x Endwert  
 Berstdruck: ..... 2,5 x Endwert  
 elektr. Anschluss: ..... Stecker DIN EN 175301-803-C IP65  
 Schutzart: ..... IP65

### Anschluss-Schaltbilder:



### Anwendung:

Zur Messung von Drücken in gasförmigen und flüssigen Medien in der Hydraulik, Pneumatik sowie im Maschinen- und Anlagenbau.